

## ANALOG ÖLÇÜ ALETLERİ

GEMTA Analog Ölçü Aletleri, elektrik şebekelerinde, sisteme direkt bağlanan, AC-DC Akım ve Gerilim ölçen, ayrıca transdüserlerin (çeviricilerin) girişi olan akım trafosu oranını, gerilim trafosu oranını, aktif ve reaktif tam sapma değerlerini gösteren cihazlardır.

### GAA-01 AMPERMETRE:

- 1- Ölçüm Alanı : 0-240°, 120°-0-120° (Döner Bobinli)
- 2- Hata Sınıfı : 1
- 3- Giriş Değerleri : 10mA DC, ±5mA DC, x/5mA AC Direkt, x/60mV DC
- 4- Ebatlar : Bakınız, şekil-1
- 5- Ağırlık : 320gr
- 6- Ambalaj Ölçüleri : 105 x 105 x 95mm

### GAV-01 VOLTMETRE:


- 1- Ölçüm Alanı : 0-240° (Döner Bobinli)
- 2- Hata Sınıfı : 1
- 3- Giriş Değerleri : 10mA DC, 0-500V AC
- 4- Ebatlar : Bakınız, şekil-1
- 5- Ağırlık : 320gr
- 6- Ambalaj Ölçüleri : 105 x 105 x 95mm

### GAW-01 WATTMETRE:

- 1- Ölçüm Alanı : 0-240°, 120°-0-120° (Döner Bobinli)
- 2- Hata Sınıfı : 1
- 3- Giriş Değerleri : ±5mA DC, 10mA DC
- 4- Ebatlar : Bakınız, şekil-1
- 5- Ağırlık : 320gr
- 6- Ambalaj Ölçüleri : 105 x 105 x 95mm

### GAQ-01 VARMETRE:

- 1- Ölçüm Alanı : 0-240°, 120°-0-120° (Döner Bobinli)
- 2- Hata Sınıfı : 1
- 3- Giriş Değerleri : ±5mA DC, 10mA DC
- 4- Ebatlar : Bakınız, şekil-1
- 5- Ağırlık : 320gr
- 6- Ambalaj Ölçüleri : 105 x 105 x 95mm



şekil-1